



## Leistungsangebot

- Sichtprüfung auf Beschädigungen
- Manueller Funktionstest je nach Fehlerbeschreibung
- Feststellen eventueller Fehlfunktionen
- Demontage, Reinigung
- Überprüfung der Einzelteile auf eventuelle Beschädigungen
- Nach Kundenrücksprache ggf. Austausch defekter Teile
- Erneuerung aller Dichtungen, Öle, Fette und Stickstoffbefüllung
- Wiedermontage
- Funktions- und Abschlussprüfung durch Service-Techniker

<b>FOX Federgabeln ab Modelljahr 2018</b>	<b>Servicepreis</b>
FOX 32 Taper-Cast / FOX 32 Step-Cast	169,00 €
FOX 34 / FOX 34 SL	169,00 €
FOX 36 / FOX 36 SL	179,00 €
FOX 38	179,00 €
FOX Podium	179,00 €
FOX 40	179,00 €

  

<b>FOX Dämpfer mit Ausgleichsbehälter oder modellspezifische Dämpfer</b>	<b>Servicepreis</b>
FOX DPX2	179,00 €
FOX Float X	179,00 €
FOX DHX	179,00 €
FOX Float X2 (*zusätzliche Information siehe unten)	ab 179,-
FOX DHX2	179,00 €
FOX Live Valve Dämpfer (Akkus dürfen nicht mitgesendet werden)	199,00 €
FOX Live Valve Neo DHX & Float X Shock (Akkus dürfen nicht mitgesendet werden)	199,00 €
FOX VAN RC	179,00 €
FOX Float X Nude (Scott)	179,00 €
FOX Float NUDE, NUDE T & TR (Scott)	179,00 €
FOX DPS Gemini & Float DPX2 Gemini	179,00 €
Canyon Shapeshifter	179,00 €
Orbea Oiz Shock	179,00 €
Specialized Float & Specialized Float X Genie	179,00 €
TREK Isostrut	179,00 €

# SERVICEPREISLISTE

service.cssc@cosmicsports.de • service.cosmicsports.com



FOX Dämpfer ohne Ausgleichsbehälter	Servicepreis
FOX Float CTD	169,00 €
FOX Float DPS	169,00 €
FOX Float SL	169,00 €
FOX Float Rhythm	169,00 €
FOX FLOAT Shock	169,00 €
Float Rhythm	169,00 €

  

FOX Teleskop-Sattelstützen	Servicepreis
FOX Transfer / Transfer SL	119,00 €
FOX Transfer Neo (Akkus dürfen nicht mitgesendet werden)	199,00 €

  

Marzocchi Federgabeln ab Modelljahr 2018	Servicepreis
Marzocchi Bomber Z2	169,00 €
Marzocchi Bomber Z1 / Marzocchi Bomber DJ1	179,00 €
Marzocchi Super Z	179,00 €
Marzocchi Bomber 58	179,00 €

  

Marzocchi Dämpfer mit Ausgleichsbehälter	Servicepreis
Marzocchi Bomber CR	179,00 €
Marzocchi Bomber Air	179,00 €

  

Marzocchi Dämpfer ohne Ausgleichsbehälter	Servicepreis
Marzocchi Bomber Inline	169,00 €

## \*Wichtige Informationen zum FOX Float X2 Service:

Wenn der FOX Float X2 Dämpfer älter als zwei Jahre (ab Kaufdatum) ist oder in den letzten 18 Monaten nicht vom FOX-Service gewartet wurde, wird der FX2 entweder zum neuen Werksservicepreis von 238,00 € ersetzt oder mit allen Upgrade-Teilen instandgesetzt.	<b>238,00 €</b>
---	-----------------

## Weitere Informationen zur schnellen Serviceprozess-Abwicklung:

Für eine reibungslose Serviceabwicklung empfehlen wir die Erteilung einer Kostenfreigabe für eventuell zusätzlich anfallende Ersatzteilkosten bis max. 50,00 €. Hierfür bitten wir um einen Vermerk <b>Kostenfreigabe</b> im Kommentarfeld <i>Referenz</i> .	<b>50,00 €</b>
--	----------------

## Wichtiger Hinweis für nicht aufgelistete Produkte:

Produkte, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind, können nicht bearbeitet werden. Unverbindliche Anfragen sind jedoch möglich - hierfür kann ein Foto des Produkts an <a href="mailto:service.cssc@cosmicsports.de">service.cssc@cosmicsports.de</a> gesendet werden. Nicht abgestimmte Einsendungen senden wir unbearbeitet gegen Berechnung der Versandkosten zurück.	<b>25,00 €</b>
--	----------------